

Til Agder politidistrikt
26.02.2015

Anmeldelse for brudd på utslippstillatelsen ved deponering av steinmasser ved Lagmannsholmen i Kristiansand havn i forbindelse med utbygging av cruisekai.

Steinmassene som Kristiansand Havn får til Lagmannsholmen en såkalt overskuddsmasse. Den kommer fra utsprenkning av Glencore sine fjellhaller, og fra kommunens utsprenkning av nytt renseanlegg på Odderøya som Kruse Smith har kontrakt på.

Med disse steinmassene følger skyteledninger i plast med en lengde fra 1 - 100 cm. som ikke blir rensert bort verken før levering av sten eller ved hjelp av lensing etter deponering i havet. Dette fører til forsøpling og store oppsamlinger av plastavfall i sjøen, noe som er til stor fare for fugler og det marine liv, skjærgården er forsøplet med plast - til stor irritasjon fra lokalbefolkningen.

Det har vært flere mediaoppslag om skyteledningene som har forsøplet sjøen og skjærgården og kablene er observert fra Randøya i øst til Herøya i Søgne kommune.

Fylkesmannen har kun godkjent rene steinmasser ved utslippet og etter at det ble kjent at massene fører med seg søppel, har de satt i gang noen tiltak for å hindre utslipp, som i etterkant viser seg å være umulig i praksis (se vedlegg).

I andre tilfeller at lignende utslipp har forurenser løst problemet med en oljelenser som samler opp plasten og deretter blir fraktet bort med en båt som jevnlig henter søppelet.

Utslippet i havna som har foregått siden høsten 2014 er alvorlig forurensing som bryter med flere paragrafer i forurensingsloven og rammes av forurensingslovens paragraf 78. Vi ber herved politiet etterforske saken.

Vedlegg 1: Bilder av sprengkablene.

Vedlegg 2: Artikkel fra Fædrelandsvennen 14.01.2015

Vedlegg 3: Artikkel fra Fædrelandsvennen 16.01.2015

Vedlegg 4: Epost fra Fylkesmannen 19.02.2015

Nina Hove
Flekkerøy
Tlf 466 27 643

Pål Karsten Kristensen
Randøyene
Tlf 415 64 671

