



De to delene som skulle feste sensorene til taket av boksen ville heller ikke printes, både medstudenten min og Monica fra 3D-labben prøvde å fikse problemet, men de to delene knakk sammen uansett hva vi prøvde, så jeg valgte å la disse delene være og heller fokusere på de andre tre.

Jeg lærte på den harde måten at 3D-print ikke er så nøyaktig som man skulle ønske, derfor ble alle de målene jeg hadde tatt bortkastet. Jeg hadde til og med lagt til ett par millimeter for feilmargin, men modellene ble fortsatt for små. Jeg måtte derfor pusse flere av delene ganske mye for å få de til å passe, men for å se positivt på det vet jeg nå at alt sitter godt!

